IMAI

PAYSAGE CORPAL
Urbanismo Autoral

Empreendimento Imai - Paysage Corpal

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Empreendimento	IMAI – Paysage Corpal
Assunto	Execução da Supressão Vegetal
Data de Atualização	26 de junho de 2026
Etapa da Obra	Supressão Vegetal

Sobre este Relatório

O presente relatório documenta fotograficamente o andamento da etapa de supressão vegetal do empreendimento IMAI, desenvolvido pela Paysage Corpal – Urbanismo Autoral, com registro efetuado em 26 de junho de 2026.

As imagens cobrem as diversas frentes de serviço em execução: corte e remoção de árvores de médio e grande porte, destocamento, organização do material vegetal resultante e condições gerais do terreno após a intervenção.

01 / 10 Supressão Vegetal · IMAI · 26/06/2026



Foto 01 – Vista geral do terreno com cobertura de brita, indicando área de acesso e manobra em processo de limpeza.

02 / 10 Supressão Vegetal · IMAI · 26/06/2026



Foto 02 – Área com remoção de vegetação arbórea e acúmulo de toras e galhos cortados. Solo exposto com terra vermelha característica da região.



Foto 03 – Vista parcial do terreno com palmeiras remanescentes, estacas de marcação topográfica e container de canteiro de obras instalado.

04 / 10 Supressão Vegetal · IMAI · 26/06/2026



Foto 04 – Área de supressão vegetal com solo revolvido e resíduos vegetais empilhados. Muro divisório ao fundo.



Foto 05 – Detalhe de tocos e raízes de árvores suprimidas sobre solo argiloso avermelhado com sulcos de tráfego de maquinário pesado.



Foto 06 – Pilha de troncos e galhos resultantes do corte de árvores de médio e grande porte.

07 / 10 Supressão Vegetal · IMAI · 26/06/2026



Foto 07 – Supressão vegetal na entrada do terreno em andamento.



Foto 08 – Vista panorâmica da área de supressão



Foto 09 – Supressão vegetal em andamento

10 / 10 Supressão Vegetal · IMAI · 26/06/2026



Foto 10 – Vista longitudinal da frente do terreno com solo revolvido, material vegetal nas laterais e árvore isolada remanescente.